

常州市华人化工有限公司

危险废物污染防治责任信息公开

代码	废物名称	生产环节	本年度计划产生量	危害特性	去向
HW45 261-084-45	污泥	污水站压滤产生的活性污泥	70 吨	反应性	转移到有处置资质单位处置
HW49 900-041-49	废保温材料	车间设备、管道维护保养产生的聚氨酯材料	0.5 吨	感染性	转移到有处置资质单位处置
HW45 261-084-45	废盐渣	车间过滤、吸附、蒸馏产生的盐渣	200 吨	反应性	转移到有处置资质单位处置
HW49 900-041-49	废劳保用品	厂区工人产生的手套等劳保用品	0.8 吨	易燃性	转移到有处置资质单位处置
HW49 900-039-49	废活性炭	车间及污水站废气设施吸附产生的活性炭	12 吨	易燃性	转移到有处置资质单位处置
HW49 900-041-49	废包装材料	厂区产生的原料袋等包装材料	5.96 吨	反应性	转移到有处置资质单位处置
HW11 900-013-11	蒸馏残渣	车间母液、溶剂回收、产品蒸馏产生的残渣	80 吨	反应性	转移到有处置资质单位处置
HW49 900-047-49	在线监测废液	仪器房在线监测过程中产生的分析残液	0.5 吨	反应性	转移到有处置资质单位处置

管理责任制	处置工艺流程	应急措施
<p>1、认真贯彻国家有关危险废物环境污染防治的法律、法规、政策和标准。</p> <p>2、收集的危险废物禁止向周围环境倾倒、堆置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，转移和处置。</p> <p>3、按收集危险废物的种类、数量、去向及处理防治做好记录，及时有效处理危险废物。</p> <p>4、按公司制定的危险废物管理计划，尽量减少危险废物产生量及危险性。</p>	<pre> graph TD A[从生产中产生] --> B[收集到危废库] B --> C[交有资质的处置单位] </pre>	<p>当班人员发现危险废物发生泄漏时，立即报告危险废物管理负责人，接到通知后要做好先期处置工作，有人员受伤情况要先救人，根据现场情况进行急救，并迅速就医。抢修人员穿戴好劳动防护用品，严格按照危险废物管理制度和应急救援预案进行抢修。在抢救危险废物泄漏时，首先规划出事故的控制范围，在规定范围内无关人员不得进入。准备大量沙土，对泄漏的危险废物进行围堰，不得使泄漏范围扩大，同时切断物料来源。</p>